

Gnadenkapelle und Sühnekirche Wigratzbad
Gutachten

Bauherr	Diözese Augsburg, Sachgebiet Projektmanagement
Architekt	wassung bader architekten
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2013 - 2014
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, stat.-konstr. Bearbeitung
Besonderheit	Austausch von Stützfüßen unter voller Last wegen Korrosion an den Stahl- stützen aufgrund Salzverwendung

- 1 Ansicht
- 2 Ansicht Sühnekirche
- 3 Hexagonale Grundrissgestaltung
- 4 Zelt Dach mit Lichtkuppeln
- 5 Übersicht Dachlandschaft
- 6 Ansicht neugestalteter Altarraum



1




2



4



5




3



6

Gnadenkapelle und Sühnekirche Wigrazbad
Gutachten



- 7 Detailplanung Stützenfußsanierung
- 8 Schadensbild Stützenfuß
- 9 Bauzustand
- 10 Schadensbild Dachkonstruktion
- 11 Dachkonstruktion nach Instandsetzung
- 12 Fertigsaniert Stützenfuß
- 13 Ansicht offener Vorhalle mit sanierten Stützenfüßen



8



9



12



10



11



13