

**Kath. Pfarrkirche St. Gebhard in Maierhöfen
Gutachten, Statische Instandsetzung**

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2015
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, Objektplanung, SiGe-Koordination, Schwingungsmessung
Besonderheit	Einschränkung der Bauzeit wegen Fleder- mauswochenstube, räumliche Abtren- nung im Dachstuhl und Aufteilung in mehrere Bauabschnitte



1



2



3



4

- 1 Turmansicht Süd
- 2 Ansicht Südwest
- 3 Instandgesetzte Empore
- 4 Instandgesetzter Knotenpunkt 1. Kehlbalkenlage