

Wallfahrtskirche Svaty Hostyn in Chvalcov, Tschechien  
Statische Instandsetzung

Bauherr	Glockengießerei Rudolf Perner, GmbH & Co. KG, Passau
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2012
Planungsumfang	Schwingungsmessung, stat.-konstr. Bearbeitung
Besonderheit	Eigenfrequenz- und Stetigkeitsmessung am Turm durch Uhnwuchererger, Festlegung Geläuteeinstellung, Bemessung Glockenstuhl und Lagerträgerkonstruktion, Abnahme des Glockenstuhls



Foto: Glockengießerei Perner, Passau

1



Foto: Glockengießerei Perner, Passau

2



3



4

- 1 Glocke im Glockenstuhl
- 2 Glockenstuhl aus Eichenholz
- 3 Westansicht
- 4 Eigenfrequenzbestimmung mit Uhnwuchererger