

Kath. Pfarrkirche Thalkirchdorf
Gutachten, Statische Instandsetzung Turm und Kirche

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2014
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, Objektplanung, SiGe-Koordination
Besonderheit	Turm ab Traufhöhe als reine Holzkon- struktion



1



2

- 1 Ostansicht
- 2 Südansicht
- 3 Fäulnisgeschädigter Sparren
- 4 Instandgesetzter Sparren
- 5 Aussteifung Turm mit Seilen und Diagonalschalung
- 6 Neuer Überzug im Chor mit Hochhängung



3



4



5



6