

**Ostflügel der Sing- und Musikschule in Kempten
Instandsetzung**

Bauherr	Stadt Kempten
Architekt	Linus Holzbock, Kempten
Bauzeit	2000
Planungsumfang	Leistungsphase 1 bis 6 und 8 HOAI § 64 Ausgabe 1996 Bestandsaufnahme, Tragwerksplanung, Wärmeschutznachweis



1



2



3

- 1 Ansicht Nord - Ost
- 2 Ansicht Süd - Ost
- 3 Ansicht Ost
- 4 Ansicht Nord



4