DR. SCHÜTZ INGENIEURE

Stadionhalle in Memmingen Gutachten

Bauherr	Stadt Memmingen
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Statisch- konstruktive Bearbeitung
Besonderheiten	Baujahr der Halle 1929











6

- 1 Innenansicht
- 2 Stahlfachwerkträger auf Stahlbetonstützen auf-2 Stammachwerktrager auf Stambetonstützen a gelegt 3 Sichtprüfung eines Fachwerkknotenpunkts 4 Ansicht West 5 Durchgerosteter Stützenfuß 6 Absicherungsmaßnahme der Stützfüße