

**Kath. Pfarrkirche St. Laurentius in Frankenhofen
Gutachten, Statische Instandsetzung**

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2015
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, stat.-konstr. Bearbeitung, Schwingungsmessung, Monitoring, Ausführungsplanung
Besonderheit	Verstärkung der Empore durch Furnierschichtholzplatten, Einbau eines Mittelzugs im Langhaus zur Durchbiegungsbegrenzung der Bundbalkenlage, Erneuerung der Spanten und Putzlatte



1



2



4



5



3



6

- 1 Verstärkung der Empore durch Furnierschichtholzplatten
- 2 Einbau der Mittelüberzugs im Langhaus
- 3 Ansicht Süd
- 4 Riss in bemalter Putzschale
- 5 Abstützung der zu sanierenden Bereiche durch Putzrestaurator
- 6 Ansicht Empore