

**Kath. Filialkirche St. Leonhard, Pfronten - Heitlern  
Gutachten, Statische Instandsetzung**

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	05/2016 - 06/2017
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, Stat.-konstr. Bearbeitung
Besonderheit	Alle Bundbalkenköpfe der Nordseite und im Chor waren zerstört, Umfangreiche statische Instandsetzung



1



2



3



4



5

- 1 Ansicht Süd, Dach neu eingedeckt, Außeninstandsetzung
- 2 Instandsetzung Fußpunkte Chor
- 3 Innen Instandsetzung Langhaus und Empore
- 4 Ansicht Nord mit verschindelten Westfassaden
- 5 Instandsetzung Fußpunkte Langhaus