

**Kath. Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Stadl
Neuer Holzglockenstuhl**


Bauherr	Diözese Augsburg, Sachgebiet Projektmanagement
Architekt	Dr. Pilz Klaus, Issing
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2011
Planungsumfang	Schwingungsmessung, Entwurfsplanung, stat.-konstr. Bearbeitung, Objektplanung für Glockenstuhl



1



2



3




4



6



7



5

- 1 Ansicht West
- 2 Verspannung mit Anschluss an Holzglockenstuhl-
unterbau
- 3 In den Unterbau integrierter Treppenaufstieg
- 4 Glockenturm und aufgehängte Glocke bei Montage
des Unterbaus
- 5 Eichenholzglockenstuhl mit Glocke 1 und 3
- 6 Anschlusspunkt Mittelbock des Eichenglockens-
tuhls
- 7 Mittelbock Eichenglockenstuhl mit Geläutetechnik
und Glocke 1