

**Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus in Unterthingau
Gutachten, Statische Instandsetzung**

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2015 - 2016
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, Stat.-konstr. Bearbeitung, Objektpla- nung, SiGe-Koordination
Besonderheit	Sanierung Gotischer Dachstuhl, Instand- setzung historischer Glocke



1



2



3



4



5

- 1 Ausbau und Instandsetzung historischer Glocke
- 2 Ansicht nach Renovierung
- 3 Glockenstuhl mit neuem Glockenjoch
- 4 Instandgesetzte Aussteifung
- 5 Instandgesetzter Fußpunkt