

**Kath. Pfarrkirche St. Martin, Breitenbrunn
Gutachten, Statische Instandsetzung**

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2016 - 2017
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, Objektplanung, SiGe-Koordination
Baukosten	397.000 €




1



2



3



5



4

- 1 Ansicht Chor
- 2 Ansicht Südseite, neu eingedeckter Chor und Langhaus
- 3 Langhaus Gerüst für Restaurierung
- 4 Neue Dachziegel und Traufe am Langhaus nach Instandsetzung
- 5 Ansicht Empore nach Restaurierung Decke

**Kath. Pfarrkirche St. Martin, Breitenbrunn
Gutachten, Statische Instandsetzung**

- 6 Fäulnisgeschädigte Fußpunkte im Langhaus während der Sanierung
- 7 Instandgesetzte Fußpunkte im Langhaus
- 8 Instandgesetzte Fußpunkte im Chor mit Endkoppelung der Aufschieblinge vom Gesims
- 9 Instandgesetzter Knotenpunkt in einer Sprengwerksachse
- 10 Instandgesetzte Fußpunkte im Langhaus vor Fertigstellung Bohlenbelag



6



8



9



7



10