

DR. SCHÜTZ INGENIEURE

Kath. Pfarrkirche „St. Gallus“, Scheidegg Außensanierung, teilweise Neudeckung des Turms, Verstärkung der Empore

Bauherr	Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Planungszeit	2016 - 2017
Bauzeit	2017 - 2019
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksplanung, stat.-konstr. Bearbeitung, Objektplanung, Sige-Koordination, Bauleitung
Besonderheit	Instandsetzung des Dachtragwerks, teilweise Neuverblechung der Turmzielbel mit Kupfer, Verstärkung der Empore, neuer Windfang
Baukosten	1.240000.- €

- 1 Wasserschäden Turm Süd-Ost-Seite
- 2 Riß in der Außenwand
- 3 Stuckfragmente
- 4 Deckenschaden
- 5 Außenansicht
- 5 Innenansicht



1



2



3



4



5



6

**Kath. Pfarrkirche „St. Gallus“, Scheidegg
Außensanierung, teilweise Neudeckung des Turms,
Verstärkung der Empore**

- 6 Teilerneuerung der Kupferdeckung Turmzwiebel
- 7 Schadensbild Dachgebälk
- 8 Verstärkung der Empore
- 9 Instandsetzung Außenfassade
- 10 Schäden Dachstuhl



6



7



8



9



10