

**Kemptertor in Memmingen
Gutachten**

Bauherr	Stadt Memmingen
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Bemessung Not- sicherung, Sanierung Decke über Ober- geschoss im Anbau, Bauwerksmonitoring



1



2



3



4



5

- 1 Ansicht Nord
- 2 Ansicht Süd
- 3 Fäulnisgeschädigter Fußpunkt
- 4 Geschädigter Deckenbalkenkopf
- 5 Rissbildung in der Fassade