


**Hallenbad und Sporthalle Mindelheim
Gutachten, Statische Instandsetzung**

Bauherr	Stadt Mindelheim
Architekt	Stumpf + Wolfinger Architekten, Augsburg
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	1. Bauabschnitt 2009 - 2010 2. Bauabschnitt 2015 - 2016
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, stat.-konstr. Bearbeitung, Betoninstand- setzung inkl. Ausschreibung, Wärme- schutznachweis nach EnEV
Besonderheiten	Freistehender Aufzug für barrierefreie Erschließung, in bestehendes Schwimmbe- cken Einbau eines Edelstahlbeckens, Schutz der Stahlbetondecke durch großflä- chige hydrophobierung der Schwimmhal- lendecke

- 1 Außenansicht nach Instandsetzung
- 2 Neue Treppe im Foyer, Bauabschnitt 1
- 3 Turnhalle nach der Sanierung



1



2




3

Hallenbad und Sporthalle Mindelheim
Gutachten, Statische Instandsetzung


- 4 Ansicht von Norden
- 5 Aufzugsansichten
- 6 Ansicht von Osten



4



5



6

Hallenbad und Sporthalle Mindelheim
Gutachten, Statische Instandsetzung




7



8



9



10

- 7 Betoninstandsetzung an Stütze und Unterzug
- 8 Teildeckenaustausch
- 9 großflächige Betoninstandsetzung an Stahlbetonwand
- 10 Energetische Sanierung der Gebäudehülle 1. BA
- 11 Stahlkonstruktion Aufzugsturm
- 12 Fertiggestellter Aufzugsturm
- 13 Schwimmhalle nach der Sanierung mit neuem Edelstahlbecken



11



12



13