

Kirche Wangen Karsee - Stützmauer
Statische Instandsetzung

Bauherr	Kath. Kirchengemeinde St. Kilian, Wangen-Karsee
Architekt	Herter Karl, Wangen
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2014
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksplanung, Fachbauleitung
Besonderheit	Neue Stahlbetonwand vor bestehende Stützmauer gesetzt.



1 Ansicht Kirche
2 Statisch Instandgesetzte Stützmauer



**Kirche Wangen Karsee - Stützmauer
Statische Instandsetzung**



3



4

- 3 Ansicht Mauer vor Instandsetzung
4 Ansicht Mauer und Treppenaufgang vor Instandsetzung
5 Ansicht Mauer und Treppenaufgang nach Sanierung
6 Treppenaufgang von oben mit Vorplatz zur Kirche



5



6